

## OSNOVNI PODATKI

<b>Vzorec:</b>	OV Hodoš - Krplivnik 32, Nemeč Ludvik - pipa
<b>Evidenčna oznaka:</b>	214a-14/8027-16/24916-V
<b>Številka vzorca:</b>	16/24916
<b>Lastnik:</b>	Občina Hodoš, Hodoš 52, Hodoš, 9205 Hodoš - Hodos
<b>Plačnik:</b>	Občina Hodoš, Hodoš 52, Hodoš, 9205 Hodoš - Hodos
<b>Naročnik:</b>	Občina Hodoš, Hodoš 52, Hodoš, 9205 Hodoš - Hodos
<b>Vzorec odvzel:</b>	Branko Bakan
<b>Datum odvzema:</b>	13.10.2016
<b>Mesto odvzema:</b>	OV Hodoš, Krplivnik 32
<b>Vzorec prevzel:</b>	Alenka Rožič
<b>Datum prevzema:</b>	13.10.2016
<b>Kraj prevzema:</b>	Maribor
<b>Zaključek preiskave:</b>	17.10.2016

### Ocena rezultatov

Glede na rezultate opravljenih preiskav ocenjujemo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

### Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen, vodo kot varno za pitje.

### Priloge poročila

Priloga 1: Poročilo o terenskem delu z evidenčno oznako 214a-14/8027-16/24916-T.

Priloga 2: Rezultati mikrobiološke preiskave št.: 2/2016/12785.